







Bajante de escombros DROMADER

Tablas de longitud i peso

2 soportes de fijación universal, 1 tramo con boca y 29 tramos rectos = **30 m aprox.**

2 soportes de fijación universal, 10 tramos con boca y 20 tramos rectos = **30 m aprox.**

	Longitud aprox.	Peso aprox.	Número de tramos				Longitud aprox.	Peso aprox.	Número de tramos		
											
			26 kg	11 kg	8 kg			26 kg	11 kg	8 kg	
min.	0 m	-	1	0	0	min.	0 m	-	1	0	0
	1 m	11 kg	1	1	0		1 m	11 kg	1	1	0
	2 m	19 kg	1	1	1		2 m	19 kg	1	1	1
	3 m	27 kg	1	1	2		3 m	27 kg	1	1	2
	4 m	35 kg	1	1	3		4 m	38 kg	1	2	2
	5 m	43 kg	1	1	4		5 m	46 kg	1	2	3
	6 m	51 kg	1	1	5		6 m	54 kg	1	2	4
	7 m	59 kg	1	1	6		7 m	65 kg	1	3	5
	8 m	67 kg	1	1	7		8 m	73 kg	1	3	5
	9 m	75 kg	1	1	8		9 m	81 kg	1	3	6
	10 m	83 kg	1	1	9		10 m	92 kg	1	4	7
	11 m	91 kg	1	1	10		11 m	100 kg	1	4	8
	12 m	99 kg	1	1	11		12 m	108 kg	1	4	8
	13 m	107 kg	1	1	12		13 m	119 kg	1	5	9
	14 m	115 kg	1	1	13		14 m	127 kg	1	5	10
	15 m	123 kg	1	1	14	max.	15 m	135 kg	1	5	11
	16 m	8 kg	2	1	15		16 m	11 kg	2	6	11
	17 m	16 kg	2	1	16		17 m	19 kg	2	6	12
	18 m	24 kg	2	1	17		18 m	27 kg	2	6	13
	19 m	32 kg	2	1	18		19 m	38 kg	2	7	14
	20 m	40 kg	2	1	19		20 m	46 kg	2	7	14
	21 m	48 kg	2	1	20		21 m	54 kg	2	7	15
	22 m	56 kg	2	1	21		22 m	65 kg	2	8	16
	23 m	64 kg	2	1	22		23 m	73 kg	2	8	17
	24 m	72 kg	2	1	23		24 m	81 kg	2	8	17
	25 m	80 kg	2	1	24		25 m	92 kg	2	9	18
	26 m	88 kg	2	1	25		26 m	100 kg	2	9	19
	27 m	96 kg	2	1	26		27 m	108 kg	2	9	20
	28 m	104 kg	2	1	27		28 m	119 kg	2	10	20
	29 m	112 kg	2	1	28		29 m	127 kg	2	10	21
max.	30 m	120 kg	2	1	29	max.	30 m	135 kg	2	10	22

El fabricante del bajante de escombros DROMADER recomienda por la seguridad la instalación de soporte de fijación principal y los soportes de fijación intermedios cada 15 diferentes tramos en la columna del bajante de escombros para evitar sobrecarga y posible rotura de los ganchos integrados, mosquetones o cadenas.

Advertencia: Asegúrate de que todos los mosquetones de los diferentes tramos del bajante de escombros están perfectamente cerrados, es decir, correctamente bloqueados.